HUSTOMĚR PIVO & VÍNO

Návod k použití:
Odeberte vzorek měřené kapaliny do odměrného válce. Hustoměr ponořte do kapaliny a opatrně otáčejte, aby jste odstranili bublinky, které ulpěly na stěnách hustoměru. Jakmile se hustoměr zastaví odečte se hodnota jak je znázorněno na obrázku. Hustoměr je kalibrován na teplotu kapaliny 20°C. Pokud je teplota kapaliny vyšší nebo nižší upravte dle korekční tabulky v balení hustoměru.

Při pravidelném testování vám hustoměr umožní sledovat průběh fermentace. Během fermentace bude hustoměr postupně klesat. Pro pomoc začátečníkům jsou na hustoměru barevné pásky. Doporučujeme zaznamenat do varných deník.

hustomě vám umožní vypočítat potencionální obsah alkoholu vašeho piva nebo vína. Musíte změřit hustotu před fermentací a odečíst hodnoty v přiložené tabulce. Příklad: počáteční hodnota je 1.090 konečná hustota po fermentaci je 1.010 to se rovná 1,3% alkoholu. Výsledný alkohol bude (11,8-1,3=10,5) 10,5%.

Měřením je také možné zjisti kolik musíte přidat cukru k požadovanému objemu alkoholu. Př. chceme pivo s obsahem alkoholu 5,8% což znamená 117g cukru/l naměříme hustotu 1.030= 3,9% alkoholu a 78g cukru na 1l

HUSTOMĚR PIVO & VÍNO
PŘEPOČÍTACÍ TABULKA

MĚRNÁ HUSTOTA (MH)	CUKR NA LITR (OZ)	OECHSLE (°)	POTENCIONÁLNÍ OBJEM ALKOHOLU (%)
1.000	0	0	0.0
1.005	13	5	0.6
1.010	26	10	1.3
1.015	39	15	1.9
1.020	52	20	2.6
1.025	65	25	3.2
1.030	78	30	3.9
1.035	91	35	4.5
1.040	104	40	5.3
1.045	117	45	5.8
1.050	130	50	6.4
1.055	143	55	7.3
1.060	156	60	7.8
1.065	169	65	8.6
1.070	182	70	9.3
1.075	195	75	9.9
1.080	208	80	10.5
1.085	222	85	11.3
1.090	235	90	11.8
1.095	249	95	12.6
1.100	262	100	13.2
1.105	275	105	13.9
1.110	288	110	14.3
1.115	301	115	14.7
1.120	315	120	16.0

TEPLOTA °C	KOREKCE FINÁLNÍ MĚRNÉ HUSTOTY
10	-0.002
15	-0.001
20	NIC
25	+0.001
30	+0.003
35	+0.004

HUSTOMĚR PIVO & VÍNO

Návod k použití:
Odeberte vzorek měřené kapaliny do odměrného válce. Hustoměr ponořte do kapaliny a opatrně otáčejte, aby jste odstranili bublinky, které ulpěly na stěnách hustoměru. Jakmile se hustoměr zastaví odečte se hodnota jak je znázorněno na obrázku. Hustoměr je kalibrován na teplotu kapaliny 20°C. Pokud je teplota kapaliny vyšší nebo nižší upravte dle korekční tabulky v balení hustoměru.

Při pravidelném testování vám hustoměr umožní sledovat průběh fermentace. Během fermentace bude hustoměr postupně klesat. Pro pomoc začátečníkům jsou na hustoměru barevné pásky. Doporučujeme zaznamenat do varných deník.

hustomě vám umožní vypočítat potencionální obsah alkoholu vašeho piva nebo vína. Musíte změřit hustotu před fermentací a odečíst hodnoty v přiložené tabulce. Příklad: počáteční hodnota je 1.090 konečná hustota po fermentaci je 1.010 to se rovná 1,3% alkoholu. Výsledný alkohol bude (11,8-1,3=10,5) 10,5%.

Měřením je také možné zjisti kolik musíte přidat cukru k požadovanému objemu alkoholu. Př. chceme pivo s obsahem alkoholu 5,8% což znamená 117g cukru/l naměříme hustotu 1.030= 3,9% alkoholu a 78g cukru na 1l

HUSTOMĚR PIVO & VÍNO
PŘEPOČÍTACÍ TABULKA

MĚRNÁ HUSTOTA (MH)	CUKR NA LITR (OZ)	OECHSLE (°)	POTENCIONÁLNÍ OBJEM ALKOHOLU (%)
1.000	0	0	0.0
1.005	13	5	0.6
1.010	26	10	1.3
1.015	39	15	1.9
1.020	52	20	2.6
1.025	65	25	3.2
1.030	78	30	3.9
1.035	91	35	4.5
1.040	104	40	5.3
1.045	117	45	5.8
1.050	130	50	6.4
1.055	143	55	7.3
1.060	156	60	7.8
1.065	169	65	8.6
1.070	182	70	9.3
1.075	195	75	9.9
1.080	208	80	10.5
1.085	222	85	11.3
1.090	235	90	11.8
1.095	249	95	12.6
1.100	262	100	13.2
1.105	275	105	13.9
1.110	288	110	14.3
1.115	301	115	14.7
1.120	315	120	16.0

TEPLOTA °C	KOREKCE FINÁLNÍ MĚRNÉ HUSTOTY
10	-0.002
15	-0.001
20	NIC
25	+0.001
30	+0.003
35	+0.004